

DSS-Optical

BRIOT Alta NX Alta XL BOE291

Edger Alta NX from 2007

- Edger model: Alta NX
- Year: 2007
- With Tracer: ##traceur_integre##
- Counter process: 18915

TEST Alta NX from 2007

	Lens Feeling (<i>Palpage</i>)	Oui
	Lifting jack movement (<i>Mouvement vérin vertical</i>)	Oui
	Carriage movement (<i>Mouvement Chariot</i>)	Oui
	Lens rotation (<i>Rotation Verre</i>)	Oui
	SBGD Exit/Return (<i>Sortie & Retour CBRP</i>)	Oui
	Ouverture & Fermeture Visière (<i>Visor Opening / Closing</i>)	Oui
	Rotation Meules (<i>Wheels rotation</i>)	Oui

	Ouverture & Fermeture Axes (Clamping shafts Opening / closing)	Oui
	Pump (Pompe)	Oui
	Buzzer	Oui
	Touch Screen (Dalle Tactile)	Oui
	Temperature	Oui
	Micro-switches and photocells (Micro-Contacts)	Oui
	Encoders (Codeurs)	Oui
	Communication	Oui
	Voltmetre	Oui

Description of fault: no

Tracer-centerer-blocker Alta XL from 2008

- Tracer model: Alta XL
- Year: 2008

	Left/right motion test Y axis (Check Test translation axe Y)	Oui
	Left/right motion test X axis (Check Test translation axe X)	Oui
	Lens rotation motion test (Test de rotation verre)	Oui
	Lens grip test (Test de préhension du verre)	Oui
	Lens rotation motion test, RHO axis (Test de rotation du stylet)	Oui
	Stylus Height (Test de translation verticale du stylet)	Oui
	Turret Rotation (Test de rotation de la tourelle)	Oui
	Scanform™ carriage translation test (Test de translation horizontale du charriot)	Oui
	Rods Test (Test des tiges)	Oui
	Jaws Test (Test des machoires) :	Oui

Description of fault:

Standard Accessories / Accessoires de la meuleuse et du traceur

	Glace dépolie	Non
	5 Briot large magnetic blocks (5 Gants BRIOT M grands)	Oui
	5 Briot medium magnetic blocks (5 Gants BRIOT petits)	Non

	3 Calibration lens (3 Verres de réglage)	Non
	Pattern and lens to lens holder (Porte gabarit verre)	Non
	4 Fuses (4 Fusibles 2A)	Non
	Pattern axis adjustement (Outil de réglage axage verre)	
	Scanform gain adjustement tool (Gabarit de réglage gain Scanf)	Non
	Lens offset calculation pattern (Gabarit de calcul offset Verre)	Non
	Scan alignment adjustement pattern (Gabarit de réglage d'axage du traceur)	Non
	Uncut patterns holder (Support de lecteur Gabarit)	Non
	Lens Holder (Support pour verre de présentation)	Non
	Briot medium magnetic block holder Support de Block 17/19/25mm	Non
	Articulated lens clamping adaptor (Embout Presse Verre Rotule 17/19/25mm)	Non
	Flexible lens clamp adaptor (Embout Presse Verre Souple 16/17/19/25mm)	Non
	Power cable (Câble d'alimentation)	Non
	Optical reader (Douchette infrarouge)	Non

Pictures / Photos



General Picture



